

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Саянская СОШ №32»

Михель К. А.

приказ № 01-05-427

от «13» декабря 2016г.

М.П.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская общеобразовательная школа № 23, филиал
МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа № 32».

Муниципальное образование
Рыбинский район Красноярского края

«13» декабря 2016г.

Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта: здание - Красногорьевская общеобразовательная школа № 23, филиал МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа № 32».

2. Адрес объекта: 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2336,7 кв.м.

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 20124,53 кв.м.

4. Год постройки здания: 1992, год последнего капитального ремонта: нет.

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта: ежегодно;

- капитального ремонта: не установлена.

6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Красногорьевская основная общеобразовательная школа № 23, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саянская средняя общеобразовательная школа №32»

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): : 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ (коррекционных) образовательных учреждений VII вида ;

- основных общеобразовательных программ (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида ;

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта; отсутствует Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.

2. Путь к объекту :

3.2.1. расстояние до объекта: индивидуально

3.2.2. время движения (пешком): индивидуально

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемый.

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): визуальная :

3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет

3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ» «ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДН»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1.	1
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	77,76,78	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1эт.-1,37, 2эт.-1,16,28 Лес.-42,2, 1.2,6,11,16, 48,26,42 54,58	2,3,4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»		
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	39,38,28,27,31,22,33.	2,3,5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Доступность для инвалидов К ограничена по техническим причинам. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания	Ремонт капитальный

	(целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	-

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ВДН»«ДУ»(доступность временно не организована) до «ДЧ-И»(доступно частично избирательно).

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на - официальном сайте организации: _____;

(адрес сайта)

4.6- Карте доступности субъекта Российской Федерации _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры :

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 2 л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 2 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 2 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7);
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8);

- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений на 1 л.;
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений на 2 л.;
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию Красногорьевской ООШ №23, филиала МБОУ «Саянская СОШ №32 на 1 л.

Руководитель рабочей группы: М.А. Шабанова Заместитель директора по УВР.

М.А. Шабанова

должность

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Учитель

М.А. Шабанова

И.Н. Латышева

Завхоз

Л.Н. Тихонова

Л.Н. Тихонова

Управленческое решение согласовано «26» декабря 20 16 г. (протокол № 1)

Комиссией

Управления образования администрации Ровненского района

Начальник отдела по предоставлению
МСЭ и субсидий УСЗН администрации
Ровненского района

Т.В. Ишенина

Приложение 1
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

**Красногорьевская общеобразовательная школа № 23, филиал
МБОУ « Саянская средняя общеобразовательная школа № 32.**

от «13» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)**

*наименование объекта, адрес объекта: здание Красногорьевская ООШ № 23 филиал
МБОУ « Саянская средняя общеобразовательная школа № 32. Красноярский край*

Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N план а	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансов ых средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2		Замечаний нет	-	-	-
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Отсутствует	-	-	-
4	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа)	нет	-	-	Замечаний нет	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиеническ их сертификат ов на	все		

				материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами			
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1	1	Ремонт текущий

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

**Красногорьевская ООШ № 23 филиал МБОУ « Саянская средняя
общеобразовательная школа № 32.**

от «13» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ « Саянская СОШ № 32.» : 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	пандус отсутствует	К	Устройство пандуса	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	76	3	Соответствует, замечаний нет	-	Не требуется	-
4	Дверь (входная)	есть	77	3	Замечаний нет	-	-	-
5	Тамбур	есть	78	3	Размеры тамбура	Все	Перепланировка	Работы в рамках

					не соответств уют требованиям,глубина-1,8м,ширина-2,2	возможна только при реконструкции здания	капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы используемые инвалидами		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	«ДУ»	77.76.78.	3	Ремонт капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 3
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32».

от «13» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ
(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

наименование объекта, адрес объекта:

Красногорьевская ООШ № 23 филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32». **663973**
Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N плана	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт-1,37, 2эт-1,16, 28	2,3,4,5	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О;К;С	Установить информационные таблички о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Лестница (внутри здания)	есть	42,2	2,3,4,5	а)отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон; б)отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша; в)отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	все С С	а)монтаж поручней; б)нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша; в)Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	а)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств; б) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств; в) Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус отсутствует;	все	Устройство пандуса не возможно;	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифт отсутствует	-	Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания;
5	Дверь	есть			соответствует	Все К	Не требуется	Капитальный ремонт не требуется
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2, 6,16, 11, 58,26, 42, 54,48	1	Не соответствует	К		Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами		Установить	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1эт-1,37,2эт-1,16,28,42,2 1,2, 6,16,11, 58,26,42, 54,48	2,3,4,5	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны ПУТЬ(ПУТИ)ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ(в.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ) оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 4 (1)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ « Саянская СОШ № 32».

от «13» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)
вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ**

наименование объекта, адрес объекта: Красногорьевская ООШ №23, филиал
МБОУ «Саянская СОШ №32» 663973 Красноярский край Рыбинский район с.
Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1	2	Имеются пороги в дверных проемах;	К; С; О	А)Устранение порогов при возможности;	А)Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств;
2	Зальная форма обслуживания	да	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующим и рельефными знаками	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	«ДУ»			Ремонт капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 4 (2)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) для инвалидов и
предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32».

от «13» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

наименование объекта, адрес объекта: здание 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21 (фактический адрес расположения объекта все как в общих сведениях об объекте !!!!!

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (3)
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32.

от «13» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ

(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)

вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.6</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32.

от «13» декабря 2016 г.

I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

наименование объекта, адрес объекта: здание Красногорьевской ООШ №23, филиала МБОУ «Саянская СОШ №32» 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	1эт-38,39 2эт-28,27	2,3,5	а)Имеются пороги при входе в туалетные комнаты; б)отсутствуют краны рычажного и нажимного действия; в)не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; г)отсутствует аварийной освещение; д)отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды,	К; С; О; Г	а) Устранить пороги при входе в туалеты б)Устройство кнопки вызова; в)Устройство аварийного освещения; г)Устройство поручней и опор; д)Устройство крючков для одежды, костылей и т.п.	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					костылей и т.п.			
2	Душевая/ванная комната	есть	31,22	2	Не соответствует пространство для подъезда кресла-коляски, отсутствует индивидуальная кабина	К	-	Капитальный ремонт
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	33	2	Отсутствует индивидуальный шкаф, отсутствуют скамейки, поручни	-	Установить поручни	По мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				а)Отсутствуют информирующие таблички о помещении; б)Розетки и выключатели расположены на высоте 0,8 м.; в)отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях.	К; С; О; Г	Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами; установить предупреждающие тактильные маячки.	Все работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	1эт-38,39 2эт-28,27 31,22 33	2,3,5	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ), оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 6
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
комбинированного вида
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ «Саянская СОШ № 32».

от «13» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Красногорьевская ООШ №23, филиал МБОУ «Саянская СОШ №32» 663973 Красноярский край Рыбинский район с. Красногорьевка ул. Школьная 21

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	1	-	Недостаточное количество визуальных средств, неправильное их расположение; отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения; часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с	К; С; О; Г	а) обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям; б) приобрести и установить электронное табло в) обеспечить доступность для прочтения лицами с ОВЗ информации, расположенной на стендах	Все работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

					ОВЗ			
2	Акустические средства	нет	-	-	Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасностях	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	С; Г	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ»			Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ), оценено как доступно условно, (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 7
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

**Красногорьевская ООШ № 23 филиал
МБОУ « Саянская СОШ № 32».**

от «13» декабря 2016 г.

**СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)**

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
1	Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ « Саянская СОШ № 32».	разработан		Данный ОСИ доступен для инвалидов МНГ условно. Для инвалидов калясочников доступ ограничен по техническим причинам.

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг
№ 01-03-03

Красногорьевская ООШ № 23, филиал
МБОУ « Саянская СОШ № 32».

от «13» декабря 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению доступности образовательных организаций и
предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию
соответствующих мероприятий

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020-2025 г.г.	в 2025-2030 г.г.
1.	Красногорьевская ООШ № 23, филиал МБОУ « Саянская СОШ № 32.	разработан						